
# 9 Rozkreslení

FK 141.3: Rozložený pohled pro přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.




## 10 Náhradní díly

| Poz. | Ks | Název | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Válec | 052-7041 |
| 2 | 1 | Píst | 052-7032 |
| 3 | 1 | Víko válce | 052-7033 |
| 4 | 1 | Trubkové šoupátko | 052-7034 |
| 5 | 1 | Tlumič nárazů | 052-0508 |
| 6 | 1 | Rukojeť kompletní | 052-7025 |
| 7 | 1 | Kroužek | 307-2516 |
| 8 | 1 | Upínací matice | 052-7018 |
| 10 | 1 | Spoušť | 052-0057 |
| 11 | 1 | Kolík | 304-3442 |
| 12 | 1 | Ventil | 052-7021 |
| 13 | 1 | Kulička | 307-2088 |
| 14 | 1 | Pružina | 304-7535 |
| 15 | 1 | Vsuvka | 306-0223 |
| 9 | 1 | Pružinový kryt | 304-7178 |

**POZNÁMKA – Poškození kladiva**

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 052-0508.

**Objednávání variant a náhradních dílů**

Pracovní nástroj R 31 × 70 přímo ve válci (1). Namontujte pružinový kryt (9), položka 304-7178, bez dalších tlumicích kroužků. Kroužek (7), položka 307-2516, je součástí spojení rukojeť/svěrná matice. Zvuková izolace je integrována do upínací matice (8); nástroj není tlumen vibracemi. Při objednávce uveďte číslo položky 052-6059 A.