9 Explosionszeichnung FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



35 = Schlauch komplett: 27–33 und 2 x Spannschloss 26.
Flexible Schlauchlängen verkürzt dargestellt.

10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7872
2	1	Zylinder	052-7805
3	1	Kolben	052-7806
4	1	Rohrschieber	052-7877
5	1	Steuergehäuse	052-7807
6	1	Steuergehäusering	052-7876
7	1	Steuergehäusedeckel	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Puffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-Ring	307-2477
12	1	Spannflansch	052-2504
13	4	Schraube	308-060450
15	2	Prellring	307-2043
16	1	Griff komplett	052-2500
17	1	Drücker	307-2556
18	1	Spannstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kugel	307-2088
21	1	Stopfen	052-2510
22	1	Feder	304-7535
23	1	Gewindestopfen	318-0206 21 00
24	1	Schalldämpfer	307-2569
25	1	Spannband	052-2509
26	3	Spannschloß	306-0489
27	2	Spannband	052-2513
28	2 m	Schlauch 13 x 5 mm	307-1502
29	1	Anschlußstück	306-0380
30	1	Schlauchring	052-7809
31	1	Anschlussstück	052-7839
32	2	Schlauchklemme	306-0413
33	1	Gewebeschlauch	052-7889
34	1	Anschlussrohr komplett	052-2511
35	1	Schlauch komplett	052-0296
36	1	Kupferring	307-1480
14	1	Schraubkappe komplett	052-7878

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2563 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Schlauchbaugruppe 052-0296: Schlauch 307-1502 hat eine Länge von 2 m.