9 Explosionszeichnung FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



36 = Schlauch komplett: Positionen 37–44.
Flexible Schlauchlängen verkürzt dargestellt.

10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7504
2	1	Zylinder	052-7805
3	1	Kolben	052-7806
4	1	Rohrschieber	052-7877
5	1	Steuergehäuse	052-7807
6	1	Steuergehäusering	052-7876
7	1	Steuergehäusedeckel	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Puffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spannflansch	052-2504
12	1	O-Ring	307-2477
13	4	Schraube	308-060450
14	1	Griff komplett	052-2500
16	1	Drücker	307-2556
17	1	Spannstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kugel	307-2088
20	1	Stopfen	052-2510
21	1	Feder	304-7535
22	1	Stopfen	318-0206 21 00
24	1	Haltehebel	052-2846
25	1	Bolzen	052-8115
26	1	Schraube	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Spannstift	304-3654
29	1	Spannstift	304-3653
30	1	Feder	304-7501
31	1	Schalldämpfer	307-2569
32	1	Spannband	052-2509
33	1	Spannschloß	306-0489
34	1	Kupferring	307-1480
35	1	Anschlussrohr	052-2511
36	1	Schlauch komplett	052-0296
37	2	Spannband	052-2513
38	2	Schlauchklemme	306-0413
39	2	Spannschloß	306-0489
40	2 m	Schlauch 13 x 5 mm	307-1502
41	1	Anschlußstück	306-0380
42	1	Schlauchring	052-7809
43	1	Anschlussstück	052-7839
44	1	Gewebeschlauch	052-7889
15	1	Haltekappe komplett	052-2507

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2563 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Schlauchbaugruppe 052-0296: Schlauch 307-1502 hat eine Länge von 2 m.