
# 9 Vue éclatée FK 2020 R.20

FK 2020 R.20 · 052-642220 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-2849 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 26 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 27 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 28 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 29 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 22 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2520 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.21

FK 2020 R.21 · 052-642221 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-2849 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 26 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 27 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 28 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 29 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 30 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 31 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 32 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 33 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 22 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2520 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.24

FK 2020 R.24 · 052-642224 · S 22 x 82,5. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-2849 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2565 |
| 13 | 2 | Élément de poignée | 052-2557 |
| 14 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 15 | 1 | Couvercle | 307-2574 |
| 16 | 1 | Gâchette | 052-2558 |
| 17 | 2 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 18 | 1 | Goupille élastique | 304-3650 |
| 19 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 20 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 21 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 22 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 23 | 2 | Ressort | 304-7540 |
| 24 | 1 | Ressort | 304-7541 |
| 26 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 27 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 28 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 29 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 30 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 31 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 32 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 33 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 34 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 35 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 36 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 25 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2520 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.50

FK 2020 R.50 · 052-642250 · R 25 x 75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7762 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 2 | Bague amortisseuse | 307-2043 |
| 22 | 1 | Capuchon vissé complet | 052-1925 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.51

FK 2020 R.51 · 052-642251 · R 25 x 75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7762 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 2 | Bague amortisseuse | 307-2043 |
| 24 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 25 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 26 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 27 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 22 | 1 | Capuchon vissé complet | 052-1925 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.60

FK 2020 R.60 · 052-642260 · R 25 x 75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7762 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 26 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 27 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 28 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 29 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 22 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2520 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.61

FK 2020 R.61 · 052-642261 · R 25 x 75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7762 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 26 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 27 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 28 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 29 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 30 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 31 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 32 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 33 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 22 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2520 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.64

FK 2020 R.64 · 052-642264 · R 25 x 75. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7762 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2565 |
| 13 | 2 | Élément de poignée | 052-2557 |
| 14 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 15 | 1 | Couvercle | 307-2574 |
| 16 | 1 | Gâchette | 052-2558 |
| 17 | 2 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 18 | 1 | Goupille élastique | 304-3650 |
| 19 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 20 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 21 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 22 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 23 | 2 | Ressort | 304-7540 |
| 24 | 1 | Ressort | 304-7541 |
| 26 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 27 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 28 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 29 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 30 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 31 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 32 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 33 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 34 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 35 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 36 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 25 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2520 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.90

FK 2020 R.90 · 052-642290 · S 25 x 108. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7486 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 26 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 27 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 28 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 29 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 22 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2521 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.91

FK 2020 R.91 · 052-642291 · S 25 x 108. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7486 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2525 |
| 13 | 1 | Gâchette | 307-2571 |
| 14 | 1 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 15 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 16 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 17 | 1 | Joint | 313-531775 |
| 18 | 1 | Ressort | 304-7046 |
| 19 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 20 | 1 | Goupille élastique | 304-3544 |
| 21 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 23 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 24 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 25 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 26 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 27 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 28 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 29 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 30 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 31 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 32 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 33 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 22 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2521 |


**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.

# 9 Vue éclatée FK 2020 R.94

FK 2020 R.94 · 052-642294 · S 25 x 108. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.




## 10 Pièces de rechange

| Rep. | Qté | Désignation | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Douille | 052-7486 |
| 2 | 1 | Cylindre | 052-2700 |
| 3 | 1 | Piston | 052-1902 |
| 4 | 1 | Tiroir tubulaire | 052-1904 |
| 5 | 1 | Boîtier de distribution | 052-2703 |
| 6 | 1 | Tampon complet | 052-2707 |
| 7 | 1 | Goupille | 304-3632 |
| 8 | 1 | Bague | 307-2527 |
| 9 | 1 | Joint torique | 307-2478 |
| 10 | 1 | Bride de serrage | 052-2514 |
| 11 | 4 | Vis | 308-060450 |
| 12 | 1 | Poignée complète | 052-2565 |
| 13 | 2 | Élément de poignée | 052-2557 |
| 14 | 2 | Protection de poignée | 307-2568 |
| 15 | 1 | Couvercle | 307-2574 |
| 16 | 1 | Gâchette | 052-2558 |
| 17 | 2 | Goupille élastique | 304-3532 |
| 18 | 1 | Goupille élastique | 304-3650 |
| 19 | 1 | Soupape | 052-7532 |
| 20 | 1 | Bille | 307-2088 |
| 21 | 1 | Raccord | 306-0228 |
| 22 | 1 | Bague d'étanchéité | 313-531775 |
| 23 | 2 | Ressort | 304-7540 |
| 24 | 1 | Ressort | 304-7541 |
| 26 | 1 | Levier de retenue | 052-2846 |
| 27 | 1 | Goupille élastique | 304-3654 |
| 28 | 1 | Goupille élastique | 304-3653 |
| 29 | 1 | Axe | 052-8115 |
| 30 | 1 | Ressort | 304-7501 |
| 31 | 1 | Vis | 308-100105 |
| 32 | 1 | Écrou | 308-110020 |
| 33 | 1 | Silencieux | 307-2572 |
| 34 | 1 | Bande de serrage | 052-2529 |
| 35 | 1 | Fermeture de serrage | 306-0489 |
| 36 | 1 | Déflecteur | 307-2573 |
| 25 | 1 | Capuchon de retenue complet | 052-2521 |

**AVIS – Endommagement du cylindre**
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

**AVIS – Endommagement du marteau**
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 052-2707 lors de ces travaux.

**Variantes et commande de pièces**
Commander les pièces à l'aide de la référence de cette version.