
9 Explosietekening FK 101.1

FK 101.1 en FK 101.1 S: afbeelding voor onderdeeltoewijzing, geen maattekening. Veerkap 13b hoort bij de S-uitvoering. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus	052-7232
1b	1	Bus	052-7233
1c	1	Bus	052-7234
2	1	Cilinder	052-0012
3	1	Zuiger	052-0352
4	1	Onderdeksel	052-0051
5	1	Verdeelplaat	307-2337
6a	1	Bovendeksel	052-0050
6b	1	Bovendeksel	052-0054
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2338
9	1	Complete handgreep	052-0151
10	1	Klemmoer	052-0058
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Trekker	307-2339
16	1	Veer	304-7015
17	1	Plug	306-0200
18	1	Zeef	304-5069
19	1	Compleet ventiel	052-0142
20	1	Ventielbus	052-0141
13a	1	Ovale veerkap	304-7806
13b	1	Ronde veerkap	304-7808
21	1	Veerkap	304-7807

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de bestaande buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom altijd buffer 307-2338 bij deze werkzaamheden. Vervang beide deksels en de stuurplaat samen.

Varianten en onderdelen bestellen
Varianten: 052-5181 → bus 1b, bovendeksel 6a en veerkap 13a; 052-5180 → 1a, 6b en 13a; 052-6941 → 1c, 6b en 13b. Positie 21 is het alternatief voor sneden vanaf 40 mm breed. Alle overige posities zijn gemeenschappelijk. Vermeld gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde bij bestellingen.