9 Rozkreslení

FK 102.4 / A: alternativní zásuvky na pozici 1. U A nahrazuje regulace 26 vsuvku 22 a těsnicí kroužek 24. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0301). Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Pouzdro RS 14,3	052-8248
1c	1	Pouzdro RS 12,5 × 55	052-0108
2	1	Válec	052-0024
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Kompletní rukojeť	052-0301
10	1	Upínací matice	052-0101
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Pružinový kryt	304-7803
14	2	O-kroužek	307-2079
15	1	Spoušť	052-0309
16	1	Pružina	304-7103
17	1	Kolík	303-1272
18	1	Kolík	303-1273
19	1	Ventil	052-0305
20	1	Ozubený kroužek	304-5292
21	1	O-kroužek	307-2445
22	1	Vsuvka pouze pro standardní provedení	052-0219
23	1	Pružinový kryt z břitu sekáče 40 mm	304-7804
24	1	Těsnicí kroužek pouze standardní OK-3/8	313-531773
25	1	Pouzdro ventilu	052-0308
26	1	Regulace pouze pro provedení A	052-0097
27	1	O-ring	307-2152

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

1a / 1b / 1c: alternativní zásuvky. 1c patří k 052-51148 a není zobrazen samostatně. Alternativní také pružinové kryty 13 / 23. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku. Montáž O-kroužků viz kapitola 6.