
9 Explosietekening FK 102.4

FK 102.4 / A: alternatieve bussen op positie 1. Bij A vervangt regeling 26 nippel 22 en afdichtring 24. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0301). Blauwe links openen het betreffende artikel in de webshop.



Ventielbus 25 en O-ring 27 in handgreep 9; afzonderlijk afgebeeld.

A: vervangt nippel en afdichtring

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Bus RS 14,3	052-8248
1c	1	Bus RS 12,5 × 55	052-0108
2	1	Cilinder	052-0024
3	1	Zuiger	052-0025
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Complete handgreep	052-0301
10	1	Klemmoer	052-0101
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Veerkap	304-7803
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Trekker	052-0309
16	1	Veer	304-7103
17	1	Pen	303-1272
18	1	Pen	303-1273
19	1	Ventiel	052-0305
20	1	Getande ring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Nippel alleen standaard	052-0219
23	1	Veerkap voor snijkanten ≥ 40 mm	304-7804
24	1	Afdichtring OK-3/8 alleen standaard	313-531773
25	1	Ventielbus	052-0308
26	1	Debietregeling alleen A	052-0097
27	1	O-ring	307-2152

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503.

Varianten en onderdelen bestellen
1a / 1b / 1c: alternatieve bussen. 1c hoort bij 052-51148 en is niet afzonderlijk afgebeeld. Veerkappen 13 / 23 zijn eveneens alternatieven. Vermeld bij bestellingen gereedschaptype, artikelnummer en insteekeinde. Zie hoofdstuk 6 voor O-ringmontage.