
9 Explosietekening FK 102.5

FK 102.5: schematische afbeelding voor onderdeeltoewijzing, geen maattekening. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus	052-8247
1b	1	Bus	052-8248
2	1	Cilinder	052-0024
3	1	Zuiger	052-0025
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Complete handgreep	052-0095
10	1	Klemmoer	052-0103
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Veerkap	304-7803
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Trekker	052-0057
16	1	Veer	304-7018
17	1	Pen	304-3442
18	1	Kogel	307-1987
19	1	Ventiel	052-0116
20	1	Plug	306-0202
21	1	Nippel	306-0223
22	1	Veerkap	304-7804
23	1	Afdichtring OK-1/2	313-531774

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503. Vervang bovendeksel, onderdeksel en stuurplaat samen.

Varianten en onderdelen bestellen
052-51260: bus 1a; 052-51261: bus 1b. Veerkap 13 en beide O-ringen 14 gelden voor beide uitvoeringen. Veerkap 22 is het alternatief voor beitelsneden vanaf 40 mm. Vermeld bij bestellingen gereedschaptype, artikelnummer en insteekeinde.

23: Afdichtring aan nippel 21, afzonderlijk afgebeeld; onderdeel van handgreep 9.