
9 Explosietekening FK 102 G

FK 102 G: Schematische vergelijkingsweergave op basis van FK 103 G voor onderdeelidentificatie, geen tekening op schaal. De lijst hiernaast geldt voor FK 102 G. Blauwe links openen het betreffende artikel in de webshop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus	052-8247
1b	1	Bus	052-8248
2	1	Cilinder	052-0319
3	1	Zuiger	052-0025
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	052-0322
9	1	Complete handgreep	052-0302
10	1	Cilinderkap	052-0327
11	1	Geluiddemper	052-0316
12	1	Ring	307-2530
13	1	Veerkap	304-7804
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Trekker	052-0312
16	1	Veer	304-7103
17	2	Pen	303-1272
18	1	Pen 4 × 23,8	303-1273
19	1	O-ring	307-2187
20	1	Ventiel	052-0743
21	1	Kogel	307-2082
22	1	Afdichtingsset	307-2190
23	1	Plug	052-0328
24	1	Schroefdraadinzet	304-2700
25	1	Kap	052-0326
26	1	Drukveer	304-7520
27	2	Inlegspie	304-4557

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 052-0322. Vervang bovendeksel, onderdeksel en verdeelplaat gezamenlijk.

Varianten en onderdelen bestellen
052-51410: bus 1a; 052-51411: bus 1b. Veerkap 13 en beide O-ringen 14 gelden voor beide uitvoeringen. Vermeld bij bestellingen gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde. Handgreep 052-0302 is ook compleet te bestellen en bevat daarnaast zeef 304-5069 (niet afzonderlijk afgebeeld).