
9 Explosietekening FK 103.5

FK 103.5: Schematische onderdeelidentificatie, gemeenschappelijke weergave met FK 102.5. De onderdelenlijst voor FK 103.5 hiernaast is bepalend. Blauwe artikelnummers openen de webshop.



23: Afdichtring aan nippel 21, afzonderlijk afgebeeld; onderdeel van handgreep 9.

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Bus RS 14,3	052-8248
2	1	Cilinder	052-0034
3	1	Zuiger	052-0015
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Handgreep compleet	052-0095
9a	1	Handgreephuis voor complete handgreep (9)	052-0094 op aanvraag
10	1	Klemmoer	052-0103
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Veerkap rond Ø 23	304-7804
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Trekker	052-0057
16	1	Veer	304-7018
17	1	Pen	304-3442
18	1	Kogel	307-1987
19	1	Ventiel	052-0116
20	1	Plug	306-0202
21	1	Nippel	306-0223
22	1	Veerkap alternatief	304-7803
23	1	Afdichtring OK-1/2 voor complete handgreep (9)	313-531774

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503.

Varianten en onderdelen bestellen
1a / 1b: alternatieve bussen. Veerkap 13 (304-7804) is gemonteerd; 22 (304-7803) is het alternatief. Twee O-ringen 307-2079 per kap. Afdichtring 23 hoort bij de complete handgreep (9) en is afzonderlijk afgebeeld. Handgreephuis 9a is niet afzonderlijk gemarkeerd. Zie hoofdstuk 6 voor de montage van de O-ringen.