
9 Explosietekening FK 111.4 / FK 111.4S

FK 111.4 / FK 111.4S: de positienummers komen overeen met de afgebeelde uitvoering. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1c	1	Bus RS 9,5/11 × 36	052-0066
1d	1	Bus RS 12,5/10,5/9,8	052-7234
2	1	Cilinder	052-0077
3	1	Zuiger	052-0078
4	1	Onderdeksel	052-0051
5	1	Verdeelplaat	307-2337
6a	1	Bovendeksel	052-0050
6b	1	Bovendeksel	052-0054
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2338
9	1	Complete handgreep	052-0300
10	1	Klemmoer	052-0058
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13a	1	Ovale veerkap	304-7806
13b	1	Ronde veerkap	304-7808
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Trekker	052-0309
16	1	Veer	304-7103
17	1	Pen	303-1272
18	1	Pen	303-1273
19	1	Ventiel	052-0305
20	1	Getande ring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Nippel	052-0219
23	1	Veerkap voor sneden vanaf 40 mm	304-7807

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de bestaande buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom altijd buffer 307-2338 bij deze werkzaamheden. Vervang beide deksels en de stuurplaat samen.

Varianten en onderdelen bestellen
Varianten: 052-5156 → 1b, 6a, 13a; 052-5166 → 1a, 6b, 13a; 052-6948 → 1c, 6b, 13b; 052-6940 → 1d, 6b, 13b. Positie 23 is voor alle varianten het alternatief voor sneden vanaf 40 mm breed. Alle overige posities zijn gemeenschappelijk. Vermeld gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde bij bestellingen.