
9 Explosietekening FK 113.4

FK 113.4: de positienummers komen overeen met de afgebeelde uitvoering. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.

FK 113.4



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus S 12,5 × 36	052-7232
1	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilinder	052-0183
3	1	Zuiger	052-0194
4	1	Buisvormige schuif	052-0354
5	1	Cilinderdeksel	052-0343
6	1	Pen	304-3431
7	1	Buffer	307-2541
8	1	Complete handgreep	052-0306
9	1	Klemmoer	052-0058
10	1	Geluiddemper	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Trekker	052-0309
13	1	Veer	304-7103
14	1	Nippel	052-0219
15	1	Ventiel	052-0305
16	1	O-ring	307-2445
17	1	Getande ring	304-5292
18	1	Pen	303-1272
19	1	Pen	303-1273
20	1	O-ring	307-2076
21	1	Veerkap	304-7806
22	1	Veerkap voor sneden vanaf 40 mm	304-7807

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de bestaande buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij dit werk altijd ook buffer 307-2541.

Varianten en onderdelen bestellen
Veerkappen 21 en 22 zijn alternatieven. Positie 22 is bedoeld voor sneden vanaf 40 mm breed. Vermeld gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde bij bestellingen. Zie hoofdstuk 6 voor montage van O-ring en veerkap. Vervang versleten buffers en O-ringen tijdig.