
9 Explosietekening FK 114.2

FK 114.2: de positienummers komen overeen met de afgebeelde uitvoering. Blauwe links openen het betreffende winkelartikel.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Klemmoer	052-0058
2	1	Complete kap	052-0063
3	1	Cilinder	052-0173
4	1	Cilinderdeksel	052-0343
5	1	Zuiger	052-0352
6	1	Buisvormige schuif	052-0354
7	1	Beitelbus R 10,3 × 36	052-7233
8	1	Cilindrische pen	304-3431
9	1	Ovale veerkap	304-7806
10	1	O-ring	307-2439
11	1	Geluiddemper	307-2540
12	1	Buffer	307-2541

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de bestaande buffer bij vervanging van het cilinderdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd de buffer 307-2541.

Varianten en onderdelen bestellen
De explosietekening toont de samenstellingen en de onderdelentoewijzing. Vermeld bij bestellingen gereedschapstype, artikelnummer en insteekeinde. De veerkap (9) maakt deel uit van de gereedschaphouder. Controleer O-ring (10), geluiddemper (11) en buffer (12) op toestand en afwijkingen en vervang ze tijdig. Aanvulling op de onderdelenlijst: O-ring 307-2076, aantal 1, hoort bij veerkap 304-7806. In de bestaande explosietekening heeft deze ring geen eigen onderdeelpositie. Montage: zie hoofdstuk 6.