
9 Explosietekening FK 12 R.1

FK 12 R.1 · 052-61751 · R 25 × 75. Huidige handgreep 052-8330. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7854
3	1	Zuiger	052-7855
4	1	Ventielhuis	052-7856
5	1	Huisring	052-7876
6	1	Buisvormige schuif	052-7877
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Ring	307-2516
9	1	Klemmoer	052-2830
10	1	Buffer	307-2563
11	1	Complete handgreep	052-8330
12	1	Drukveer	304-7535
13	1	Kogel	307-2088
14	1	Ventiel	052-7021
15	1	Afdichtring	313-531774
16	1	Trekker	052-0057
17	1	Pen	304-3442
18	1	Nippel	306-0223
20	2	Ring	307-2043
21	1	Pen	304-3635
19	1	Schroefkap compleet	052-7878


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
De tekening toont de huidige handgreep 052-8330 met trekker 052-0057 en nippel 306-0223. Controleer vóór bestelling het gereedschapstype, artikelnummer en de aanwezige uitvoering.

9 Explosietekening FK 12 R.2

FK 12 R.2 · 052-61752 · S 22 × 82,5. Huidige handgreep 052-8330. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7854
3	1	Zuiger	052-7855
4	1	Ventielhuis	052-7856
5	1	Huisring	052-7876
6	1	Buisvormige schuif	052-7877
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Ring	307-2516
9	1	Klemmoer	052-2830
10	1	Buffer	307-2563
11	1	Complete handgreep	052-8330
12	1	Drukveer	304-7535
13	1	Kogel	307-2088
14	1	Ventiel	052-7021
15	1	Afdichtring	313-531774
16	1	Trekker	052-0057
17	1	Pen	304-3442
18	1	Nippel	306-0223
20	1	Moer	308-110020
21	1	Schroef	308-100105
22	1	Veer	304-7501
23	1	Pen	052-8115
24	1	Spanstift	304-3653
25	1	Spanstift	304-3654
26	1	Borghendel	052-2846
27	1	Pen	304-3635
19	1	Borgkap compleet	052-2507

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
De tekening toont de huidige handgreep 052-8330 met trekker 052-0057 en nippel 306-0223. Controleer vóór bestelling het gereedschapstype, artikelnummer en de aanwezige uitvoering.