
9 Vue éclatée FK 141.3

FK 141.3 : vue éclatée pour identifier les pièces, sans cotation. Les liens bleus ouvrent les pièces de rechange dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-7041
2	1	Piston	052-7032
3	1	Couvercle de cylindre	052-7033
4	1	Tiroir tubulaire	052-7034
5	1	Tampon	052-0508
6	1	Poignée complète	052-7025
7	1	Bague	307-2516
8	1	Écrou de serrage	052-7018
10	1	Gâchette	052-0057
11	1	Goupille	304-3442
12	1	Soupape	052-7021
13	1	Bille	307-2088
14	1	Ressort	304-7535
15	1	Raccord	306-0223
9	1	Capuchon à ressort	304-7178

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l’ancien tampon lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 052-0508 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Outil R 31 × 70 directement dans le cylindre (1). Monter le capuchon à ressort (9), article 304-7178, sans bagues de choc supplémentaires. La bague (7), article 307-2516, appartient à la liaison poignée/écrou de serrage. L’atténuation sonore est intégrée à l’écrou (8) ; l’outil n’est pas amorti contre les vibrations. Indiquer la référence 052-6059A à la commande.