
9 Vue éclatée FK 2.3

Six variantes · Les références ouvrent la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille – RS 17,5	052-0501
1b	1	Douille – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Douille – RS 20	052-0503
1d	1	Douille – R 20 × 60	052-0504
1e	1	Douille – RK 13	052-0514
2	1	Cylindre	052-0553
3	1	Piston	052-0382
4	1	Couvercle de cylindre	052-0383
5	1	Tiroir tubulaire	052-0384
6	1	Tampon	307-2505
7	1	Poignée complète	052-0525
8	1	Goupille cylindrique	303-1282
9	1	Bague	307-2559
10	1	Écrou de serrage	052-0527
11	1	Silencieux	307-2538
12	1	Capuchon à ressort	304-7183
13	1	Gâchette	052-0057
14	1	Goupille	304-3442
15	1	Soupape	052-0116
16	1	Bille	307-1987
17	1	Ressort	304-7018
18	1	Bouchon	306-0202
19	1	Raccord	306-0223
20	1	Bague d’étanchéité	313-531774

AVIS – Endommagement du cylindre
Faire remplacer les douilles de burin exclusivement par le service F+K. Un démontage ou un remplacement incorrect peut endommager le cylindre. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Lors du remplacement du couvercle de cylindre ou du tiroir tubulaire, toujours remplacer également le tampon 307-2505. La réutilisation du tampon peut endommager le marteau.

Variantes et commande de pièces
052-60521: 1a · 052-60522: 1b
052-60523: 1c · 052-60524: 1d
052-60528: 1e (RK 13)
052-6052 : livré sans douille.
1a–d et 1e sont des variantes montées au même emplacement. Utiliser une seule douille adaptée. La faire installer par le service F+K avant la mise en service.
Poignée (7) également disponible complète : 052-0525.