9 Explosietekening FK 2008 R.10

FK 2008 R.10 · 052-640710 · R 25x75. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	2	Stootring	307-2043
15	1	Complete handgreep	052-2550
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
13	1	Schroefkap compleet	052-7878


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.11

FK 2008 R.11 · 052-640711 · R 25x75. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	2	Stootring	307-2043
15	1	Complete handgreep	052-2550
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Geluiddemper	307-2569
26	1	Spanband	052-2509
27	1	Spansluiting	306-0489
28	1	Afbuigstuk	307-2573
13	1	Schroefkap compleet	052-7878

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.12

FK 2008 R.12 · 052-640712 · R 25 x 75. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



34 = complete slang: 26–32 en 2 × spansluiting 25.
Flexibele slangen verkort weergegeven.

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	2	Stootring	307-2043
15	1	Complete handgreep	052-2550
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Draadplug	318-0206 21 00
23	1	Geluiddemper	307-2569
24	1	Spanband	052-2509
25	3	Spansluiting	306-0489
26	2	Spanband	052-2513
27	2 m	Slang 13 × 5 mm	307-1502
28	1	Aansluitstuk	306-0380
29	1	Slangring	052-7809
30	1	Aansluitstuk	052-7839
31	2	Slangklem	306-0413
32	1	Weefselslang	052-7889
33	1	Aansluitbuis compleet	052-2511
34	1	Slang compleet	052-0296
35	1	Koperen ring	307-1480
13	1	Schroefkap compleet	052-7878


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Slanggroep 052-0296 (34): posities 26–32 en twee spansluitingen (25); in totaal drie spansluitingen op de hamer. Slang 307-1502: 2 m.

9 Explosietekening FK 2008 R.30

FK 2008 R.30 · 052-640730 · R 25x75. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2550
15	1	Trekker	307-2556
16	1	Spanstift	304-3532
17	1	Ventiel	052-7532
18	1	Kogel	307-2088
19	1	Plug	052-2510
20	1	Veer	304-7535
21	1	Draadplug	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Afdichtring	313-531775
24	1	Borghendel	052-2846
25	1	Drukpen	052-8115
26	1	Schroef	308-100105
27	1	Moer	308-110020
28	1	Spanstift	304-3654
29	1	Spanstift	304-3653
30	1	Veer	304-7501
13	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.31

FK 2008 R.31 · 052-640731 · R 25x75. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2550
15	1	Trekker	307-2556
16	1	Spanstift	304-3532
17	1	Ventiel	052-7532
18	1	Kogel	307-2088
19	1	Plug	052-2510
20	1	Veer	304-7535
21	1	Plug	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Afdichtring	313-531775
24	1	Geluiddemper	307-2569
25	1	Spanband	052-2509
26	1	Spansluiting	306-0489
27	1	Afbuigstuk	307-2573
28	1	Borghendel	052-2846
29	1	Drukpen	052-8115
30	1	Schroef	308-100105
31	1	Moer	308-110020
32	1	Spanstift	304-3654
33	1	Spanstift	304-3653
34	1	Drukveer	304-7501
13	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.40

FK 2008 R.40 · 052-640740 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
13	1	Complete handgreep	052-2550
14	1	Trekker	307-2556
15	1	Spanstift	304-3532
16	1	Ventiel	052-7532
17	1	Kogel	307-2088
18	1	Plug	052-2510
19	1	Veer	304-7535
20	1	Plug	318-0206 21 00
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Afdichtring	313-531775
24	1	Borghendel	052-2846
25	1	Drukpen	052-8115
26	1	Schroef	308-100105
27	1	Moer	308-110020
28	1	Spanstift	304-3654
29	1	Spanstift	304-3653
30	1	Veer	304-7501
23	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.41

FK 2008 R.41 · 052-640741 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2550
15	1	Trekker	307-2556
16	1	Spanstift	304-3532
17	1	Ventiel	052-7532
18	1	Kogel	307-2088
19	1	Plug	052-2510
20	1	Veer	304-7535
21	1	Plug	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Afdichtring	313-531775
24	1	Geluiddemper	307-2569
25	1	Spanband	052-2509
26	1	Spansluiting	306-0489
27	1	Afbuigstuk	307-2573
28	1	Borghendel	052-2846
29	1	Drukpen	052-8115
30	1	Schroef	308-100105
31	1	Moer	308-110020
32	1	Spanstift	304-3654
33	1	Spanstift	304-3653
34	1	Drukveer	304-7501
13	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.70

FK 2008 R.70 · 052-640770 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	2	Stootring	307-2043
15	1	Complete handgreep	052-2550
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
13	1	Schroefkap compleet	052-7880


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.71

FK 2008 R.71 · 052-640771 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	2	Stootring	307-2043
15	1	Complete handgreep	052-2550
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Geluiddemper	307-2569
26	1	Spanband	052-2509
27	1	Spansluiting	306-0489
28	1	Afbuigstuk	307-2573
13	1	Schroefkap compleet	052-7880


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Handgreep 052-2550 met starre verbinding. Bestel onderdelen op basis van het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2008 R.72

FK 2008 R.72 · 052-640772 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen de onderdelen in de shop.



34 = complete slang: 26–32 en 2 × spansluiting 25.
Flexibele slangen verkort weergegeven.

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7885
3	1	Zuiger	052-7886
4	1	Buisvormige schuif	052-0294
5	1	Ventielhuis	052-7887
6	1	Deksel van het ventielhuis	052-7888
7	1	Pen	304-3635
8	1	Buffer	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Klemflens	052-2504R
12	4	Schroef	308-060450
14	2	Stootring	307-2043
15	1	Complete handgreep	052-2550
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Draadplug	318-0206 21 00
23	1	Geluiddemper	307-2569
24	1	Spanband	052-2509
25	3	Spansluiting	306-0489
26	2	Spanband	052-2513
27	2 m	Slang 13 × 5 mm	307-1502
28	1	Aansluitstuk	306-0380
29	1	Slangring	052-7809
30	1	Aansluitstuk	052-7839
31	2	Slangklem	306-0413
32	1	Weefselslang	052-7889
33	1	Aansluitbuis compleet	052-2511
34	1	Slang compleet	052-0296
35	1	Koperen ring	307-1480
13	1	Schroefkap compleet	052-7880

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2564.

Varianten en onderdelen bestellen
Slanggroep 052-0296 (34): posities 26–32 en twee spansluitingen (25); in totaal drie spansluitingen op de hamer. Slang 307-1502: 2 m.