9 Sprängskiss FK 2008 R.10

FK 2008 R.10 · 052-640710 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	2	Anslagsring	307-2043
15	1	Komplett handtag	052-2550
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
13	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.11

FK 2008 R.11 · 052-640711 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	2	Anslagsring	307-2043
15	1	Komplett handtag	052-2550
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Ljuddämpare	307-2569
26	1	Spännband	052-2509
27	1	Spännlås	306-0489
28	1	Avböjning	307-2573
13	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.12

FK 2008 R.12 · 052-640712 · R 25 x 75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



34 = komplett slang: 26–32 och 2 × spännlås 25.
Flexibla slangar visas förkortade.

10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	2	Anslagsring	307-2043
15	1	Komplett handtag	052-2550
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Gängad plugg	318-0206 21 00
23	1	Ljuddämpare	307-2569
24	1	Spännband	052-2509
25	3	Spännlås	306-0489
26	2	Spännband	052-2513
27	2 m	Slang 13 x 5 mm	307-1502
28	1	Anslutningsstycke	306-0380
29	1	Slangring	052-7809
30	1	Anslutningsstycke	052-7839
31	2	Slangklämma	306-0413
32	1	Vävslang	052-7889
33	1	Anslutningsrör komplett	052-2511
34	1	Slang komplett	052-0296
35	1	Kopparring	307-1480
13	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Slangaggregat 052-0296 (34): positionerna 26 - 32 och två spännskruvar (25); totalt tre spännskruvar på hammaren. Slang 307-1502: 2 w.

9 Sprängskiss FK 2008 R.30

FK 2008 R.30 · 052-640730 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2550
15	1	Avtryckare	307-2556
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Plugg	052-2510
20	1	Fjäder	304-7535
21	1	Gängad plugg	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
24	1	Låsspak	052-2846
25	1	Tryckstift	052-8115
26	1	Skruv	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Spännstift	304-3654
29	1	Spännstift	304-3653
30	1	Fjäder	304-7501
13	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.31

FK 2008 R.31 · 052-640731 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2550
15	1	Avtryckare	307-2556
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Plugg	052-2510
20	1	Fjäder	304-7535
21	1	Plugg	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
24	1	Ljuddämpare	307-2569
25	1	Spännband	052-2509
26	1	Spännlås	306-0489
27	1	Avböjning	307-2573
28	1	Låsspak	052-2846
29	1	Tryckstift	052-8115
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Spännstift	304-3654
33	1	Spännstift	304-3653
34	1	Tryckfjäder	304-7501
13	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.40

FK 2008 R.40 · 052-640740 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
13	1	Komplett handtag	052-2550
14	1	Avtryckare	307-2556
15	1	Spännstift	304-3532
16	1	Ventil	052-7532
17	1	Kula	307-2088
18	1	Plugg	052-2510
19	1	Fjäder	304-7535
20	1	Plugg	318-0206 21 00
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Tätningsring	313-531775
24	1	Låsspak	052-2846
25	1	Tryckstift	052-8115
26	1	Skruv	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Spännstift	304-3654
29	1	Spännstift	304-3653
30	1	Fjäder	304-7501
23	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.41

FK 2008 R.41 · 052-640741 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2550
15	1	Avtryckare	307-2556
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Plugg	052-2510
20	1	Fjäder	304-7535
21	1	Plugg	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
24	1	Ljuddämpare	307-2569
25	1	Spännband	052-2509
26	1	Spännlås	306-0489
27	1	Avböjning	307-2573
28	1	Låsspak	052-2846
29	1	Tryckstift	052-8115
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Spännstift	304-3654
33	1	Spännstift	304-3653
34	1	Tryckfjäder	304-7501
13	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.70

FK 2008 R.70 · 052-640770 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	2	Anslagsring	307-2043
15	1	Komplett handtag	052-2550
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
13	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.71

FK 2008 R.71 · 052-640771 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	2	Anslagsring	307-2043
15	1	Komplett handtag	052-2550
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Ljuddämpare	307-2569
26	1	Spännband	052-2509
27	1	Spännlås	306-0489
28	1	Avböjning	307-2573
13	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Handtag 052-2550 med stel anslutning. Beställ delar med hjälp av artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2008 R.72

FK 2008 R.72 · 052-640772 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



34 = komplett slang: 26–32 och 2 × spännlås 25.
Flexibla slangar visas förkortade.

10 reservdelar

Pos.	kvantitet	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7885
3	1	Kolv	052-7886
4	1	Rörslid	052-0294
5	1	Styrhus	052-7887
6	1	Styrhuslock	052-7888
7	1	Stift	304-3635
8	1	Buffert	307-2564
9	1	Ring	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Spännfläns	052-2504R
12	4	Skruv	308-060450
14	2	Anslagsring	307-2043
15	1	Komplett handtag	052-2550
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Gängad plugg	318-0206 21 00
23	1	Ljuddämpare	307-2569
24	1	Spännband	052-2509
25	3	Spännlås	306-0489
26	2	Spännband	052-2513
27	2 m	Slang 13 x 5 mm	307-1502
28	1	Anslutningsstycke	306-0380
29	1	Slangring	052-7809
30	1	Anslutningsstycke	052-7839
31	2	Slangklämma	306-0413
32	1	Vävslang	052-7889
33	1	Anslutningsrör komplett	052-2511
34	1	Slang komplett	052-0296
35	1	Kopparring	307-1480
13	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2564-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Slangaggregat 052-0296 (34): positionerna 26 - 32 och två spännskruvar (25); totalt tre spännskruvar på hammaren. Slang 307-1502: 2 w.