9 Explosionszeichnung FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7504
2	1	Zylinder	052-7805
3	1	Kolben	052-7806
4	1	Rohrschieber	052-7877
5	1	Steuergehäuse	052-7807
6	1	Steuergehäusering	052-7876
7	1	Steuergehäusedeckel	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Puffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spannflansch	052-2503
12	1	O-Ring	307-2477
13	4	Schraube	308-060450
14	1	Griff komplett	052-2505
15	1	Drücker	307-2571
16	1	Spannstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kugel	307-2088
19	1	Dichtring	313-531775
20	1	Feder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spannhülse	304-3544
23	2	Griffschutz	307-2568
25	1	Haltehebel	052-2846
26	1	Spannstift	304-3654
27	1	Spannstift	304-3653
28	1	Bolzen	052-8115
29	1	Feder	304-7501
30	1	Schraube	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Schalldämpfer	307-2569
33	1	Spannband	052-2509
34	1	Spannschloß	306-0489
35	1	Umlenkung	307-2573
24	1	Haltekappe komplett	052-2507

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2563 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Ersatzteile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.