9 Explosionszeichnung FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7504
2	1	Zylinder	052-7805
3	1	Kolben	052-7806
4	1	Rohrschieber	052-7877
5	1	Steuergehäuse	052-7807
6	1	Steuergehäusering	052-7876
7	1	Steuergehäusedeckel	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Puffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-Ring	307-2477
12	1	Spannflansch	052-2503
13	4	Schraube	308-060450
14	1	Griff komplett	052-2555
15	2	Griffstück	052-2557
16	2	Griffschutz	307-2568
17	1	Deckel	307-2574
18	1	Drücker	052-2558
19	2	Stift	304-3444
20	1	Spannstift	304-3650
21	1	Ventil	052-7532
22	1	Kugel	307-2088
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Dichtring	313-531775
25	2	Feder	304-7540
26	1	Feder	304-7541
28	1	Haltehebel	052-2846
29	1	Bolzen	052-8115
30	1	Schraube	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Spannstift	304-3654
33	1	Spannstift	304-3653
34	1	Feder	304-7501
35	1	Schalldämpfer	307-2569
36	1	Spannband	052-2509
37	1	Spannschloß	306-0489
38	1	Umlenkung	307-2573
27	1	Haltekappe komplett	052-2507

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2563 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Ersatzteile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.