9 Explosietekening FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	2	Stootring	307-2043
16	1	Complete handgreep	052-2500
17	1	Trekker	307-2556
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Plug	052-2510
22	1	Veer	304-7535
23	1	Plug	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Afdichtring	313-531775
14	1	Schroefkap compleet	052-7878

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	2	Stootring	307-2043
16	1	Complete handgreep	052-2500
17	1	Trekker	307-2556
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Plug	052-2510
22	1	Veer	304-7535
23	1	Plug	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Afdichtring	313-531775
26	1	Geluiddemper	307-2569
27	1	Spanband	052-2509
28	1	Spansluiting	306-0489
29	1	Afbuigstuk	307-2573
14	1	Schroefkap compleet	052-7878


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



35 = complete slang: 27–33 en 2 × spansluiting 26.
Flexibele slangen verkort weergegeven.

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	2	Stootring	307-2043
16	1	Complete handgreep	052-2500
17	1	Trekker	307-2556
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Plug	052-2510
22	1	Veer	304-7535
23	1	Draadplug	318-0206 21 00
24	1	Geluiddemper	307-2569
25	1	Spanband	052-2509
26	3	Spansluiting	306-0489
27	2	Spanband	052-2513
28	2 m	Slang 13 × 5 mm	307-1502
29	1	Aansluitstuk	306-0380
30	1	Slangring	052-7809
31	1	Aansluitstuk	052-7839
32	2	Slangklem	306-0413
33	1	Weefselslang	052-7889
34	1	Aansluitbuis compleet	052-2511
35	1	Slang compleet	052-0296
36	1	Koperen ring	307-1480
14	1	Schroefkap compleet	052-7878

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Slanggroep 052-0296: slang 307-1502 is 2 m lang.

9 Explosietekening FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Flens	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2505
15	2	Handgreepbescherming	307-2568
16	1	Trekker	307-2571
17	1	Spanstift	304-3544
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Veer	304-7046
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Borghendel	052-2846
26	1	Pen	052-8115
27	1	Schroef	308-100105
28	1	Moer	308-110020
29	1	Pen	304-3654
30	1	Pen	304-3653
31	1	Veer	304-7501
24	1	Borgkap compleet	052-2507

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Klemflens	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2505
15	1	Trekker	307-2571
16	1	Spanstift	304-3532
17	1	Ventiel	052-7532
18	1	Kogel	307-2088
19	1	Afdichtring	313-531775
20	1	Veer	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spanstift	304-3544
23	2	Handgreepbescherming	307-2568
25	1	Borghendel	052-2846
26	1	Spanstift	304-3654
27	1	Spanstift	304-3653
28	1	Pen	052-8115
29	1	Veer	304-7501
30	1	Schroef	308-100105
31	1	Moer	308-110020
32	1	Geluiddemper	307-2569
33	1	Spanband	052-2509
34	1	Spansluiting	306-0489
35	1	Afbuigstuk	307-2573
24	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2503
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2555
15	2	Greepdeel	052-2557
16	2	Handgreepbescherming	307-2568
17	1	Deksel	307-2574
18	1	Trekker	052-2558
19	2	Pen	304-3444
20	1	Spanstift	304-3650
21	1	Ventiel	052-7532
22	1	Kogel	307-2088
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	2	Veer	304-7540
26	1	Veer	304-7541
28	1	Borghendel	052-2846
29	1	Pen	052-8115
30	1	Schroef	308-100105
31	1	Moer	308-110020
32	1	Spanstift	304-3654
33	1	Spanstift	304-3653
34	1	Veer	304-7501
35	1	Geluiddemper	307-2569
36	1	Spanband	052-2509
37	1	Spansluiting	306-0489
38	1	Afbuigstuk	307-2573
27	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	1	Complete handgreep	052-2500
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Borghendel	052-2846
26	1	Pen	052-8115
27	1	Schroef	308-100105
28	1	Moer	308-110020
29	1	Spanstift	304-3654
30	1	Spanstift	304-3653
31	1	Drukveer	304-7501
14	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	1	Complete handgreep	052-2500
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Geluiddemper	307-2569
26	1	Spanband	052-2509
27	1	Spansluiting	306-0489
28	1	Afbuigstuk	307-2573
29	1	Borghendel	052-2846
30	1	Pen	052-8115
31	1	Schroef	308-100105
32	1	Moer	308-110020
33	1	Spanstift	304-3654
34	1	Spanstift	304-3653
35	1	Drukveer	304-7501
14	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	1	Complete handgreep	052-2500
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Borghendel	052-2846
26	1	Pen	052-8115
27	1	Schroef	308-100105
28	1	Moer	308-110020
29	1	Spanstift	304-3654
30	1	Spanstift	304-3653
31	1	Drukveer	304-7501
14	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	1	Complete handgreep	052-2500
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Geluiddemper	307-2569
26	1	Spanband	052-2509
27	1	Spansluiting	306-0489
28	1	Afbuigstuk	307-2573
29	1	Borghendel	052-2846
30	1	Pen	052-8115
31	1	Schroef	308-100105
32	1	Moer	308-110020
33	1	Spanstift	304-3654
34	1	Spanstift	304-3653
35	1	Drukveer	304-7501
14	1	Borgkap compleet	052-2507


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



36 = complete slang: posities 37–44.
Flexibele slangen verkort weergegeven.

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Klemflens	052-2504
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2500
16	1	Trekker	307-2556
17	1	Spanstift	304-3532
18	1	Ventiel	052-7532
19	1	Kogel	307-2088
20	1	Plug	052-2510
21	1	Veer	304-7535
22	1	Plug	318-0206 21 00
24	1	Borghendel	052-2846
25	1	Pen	052-8115
26	1	Schroef	308-100105
27	1	Moer	308-110020
28	1	Spanstift	304-3654
29	1	Spanstift	304-3653
30	1	Veer	304-7501
31	1	Geluiddemper	307-2569
32	1	Spanband	052-2509
33	1	Spansluiting	306-0489
34	1	Koperen ring	307-1480
35	1	Aansluitbuis	052-2511
36	1	Slang compleet	052-0296
37	2	Spanband	052-2513
38	2	Slangklem	306-0413
39	2	Spansluiting	306-0489
40	2 m	Slang 13 × 5 mm	307-1502
41	1	Aansluitstuk	306-0380
42	1	Slangring	052-7809
43	1	Aansluitstuk	052-7839
44	1	Weefselslang	052-7889
15	1	Borgkap compleet	052-2507

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Slanggroep 052-0296: slang 307-1502 is 2 m lang.

9 Explosietekening FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Flens	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2505
15	2	Handgreepbescherming	307-2568
16	1	Trekker	307-2571
17	1	Spanstift	304-3544
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Veer	304-7046
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Afdichtring	313-531775
25	1	Borghendel	052-2846
26	1	Pen	052-8115
27	1	Schroef	308-100105
28	1	Moer	308-110020
29	1	Pen	304-3654
30	1	Pen	304-3653
31	1	Veer	304-7501
24	1	Borgkap compleet	052-2507

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7872
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Klemflens	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2505
15	1	Trekker	307-2571
16	1	Spanstift	304-3532
17	1	Ventiel	052-7532
18	1	Kogel	307-2088
19	1	Afdichtring	313-531775
20	1	Veer	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spanstift	304-3544
23	2	Handgreepbescherming	307-2568
25	1	Borghendel	052-2846
26	1	Spanstift	304-3654
27	1	Spanstift	304-3653
28	1	Pen	052-8115
29	1	Veer	304-7501
30	1	Schroef	308-100105
31	1	Moer	308-110020
32	1	Geluiddemper	307-2569
33	1	Spanband	052-2509
34	1	Spansluiting	306-0489
35	1	Afbuigstuk	307-2573
24	1	Borgkap compleet	052-2507

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	2	Stootring	307-2043
16	1	Complete handgreep	052-2500
17	1	Trekker	307-2556
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Plug	052-2510
22	1	Veer	304-7535
23	1	Plug	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Afdichtring	313-531775
14	1	Schroefkap compleet	052-7880

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Klemflens	052-2504
13	4	Schroef	308-060450
15	2	Stootring	307-2043
16	1	Complete handgreep	052-2500
17	1	Trekker	307-2556
18	1	Spanstift	304-3532
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Plug	052-2510
22	1	Veer	304-7535
23	1	Plug	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Afdichtring	313-531775
26	1	Geluiddemper	307-2569
27	1	Spanband	052-2509
28	1	Spansluiting	306-0489
29	1	Afbuigstuk	307-2573
14	1	Schroefkap compleet	052-7880

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7504
2	1	Cilinder	052-7805
3	1	Zuiger	052-7806
4	1	Buisvormige schuif	052-7877
5	1	Ventielhuis	052-7807
6	1	Stuurhuisring	052-7876
7	1	Deksel van het ventielhuis	052-7857
8	1	Pen	304-3635
9	1	Buffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Klemflens	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Schroef	308-060450
14	1	Complete handgreep	052-2505
15	1	Trekker	307-2571
16	1	Spanstift	304-3532
17	1	Ventiel	052-7532
18	1	Kogel	307-2088
19	1	Afdichtring	313-531775
20	1	Veer	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spanstift	304-3544
23	2	Handgreepbescherming	307-2568
25	2	Stootring	307-2043
26	1	Geluiddemper	307-2569
27	1	Spanband	052-2509
28	1	Spansluiting	306-0489
29	1	Afbuigstuk	307-2573
24	1	Schroefkap compleet	052-7878

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van het stuurhuisdeksel kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2563.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.