
9 Explosionszeichnung FK 2015 R.11

FK 2015 R.11 · 052-642111 · R 25x75. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7872
2	1	Zylinder	052-7854
3	1	Kolben	052-7855
4	1	Rohrschieber	052-7877
5	1	Steuergehäuse	052-7856
6	1	Gehäusering	052-7876
7	1	Steuergehäusedeckel	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Puffer	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-Ring	307-2477
12	1	Spannflansch	052-2504
13	4	Schraube	308-060450
14	1	Griff komplett	052-2500
15	1	Drücker	307-2556
16	1	Stift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kugel	307-2088
19	1	Stopfen	052-2510
20	1	Feder	304-7535
21	1	Stopfen	318-0206 21 00
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Dichtring	313-531775
25	2	Prellring	307-2043
26	1	Schalldämpfer	307-2570
27	1	Spannband	052-2509
28	1	Spannschloß	306-0489
29	1	Umlenkung	307-2573
24	1	Schraubkappe komplett	052-7878

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch des Steuergehäusedeckels der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2563 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Ersatzteile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.