
9 Disegno esploso FK 2015 R.10

FK 2015 R.10 · 052-642110 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.11

FK 2015 R.11 · 052-642111 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2500
15	1	Grilletto	307-2556
16	1	Spina	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Tappo	052-2510
20	1	Molla	304-7535
21	1	Tappo	318-0206 21 00
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
25	2	Anello paracolpi	307-2043
26	1	Silenziatore	307-2570
27	1	Fascetta di serraggio	052-2509
28	1	Chiusura di serraggio	306-0489
29	1	Deflettore	307-2573
24	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.20

FK 2015 R.20 · 052-642120 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
16	1	Grilletto	307-2571
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
21	1	Spina elastica	304-3544
22	1	Molla	304-7046
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina elastica	304-3654
30	1	Spina elastica	304-3653
31	1	Molla	304-7501
15	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.21

FK 2015 R.21 · 052-642121 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
15	1	Leva di ritegno	052-2846
16	1	Perno	052-8115
17	1	Vite	308-100105
18	1	Dado	308-110020
19	1	Spina elastica	304-3654
20	1	Spina elastica	304-3653
21	1	Molla	304-7501
22	1	Impugnatura completa	052-2505
23	1	Grilletto	307-2571
24	1	Spina elastica	304-3532
25	1	Valvola	052-7532
26	1	Sfera	307-2088
27	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
28	1	Spina elastica	304-3544
29	1	Molla	304-7046
30	1	Raccordo	306-0228
31	1	Anello di tenuta	313-531775
32	1	Silenziatore	307-2570
33	1	Chiusura di serraggio	306-0489
34	1	Fascetta di serraggio	052-2509
35	1	Deflettore	307-2573
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.30

FK 2015 R.30 · 052-642130 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina elastica	304-3654
30	1	Spina elastica	304-3653
31	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.31

FK 2015 R.31 · 052-642131 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Silenziatore	307-2570
26	1	Fascetta di serraggio	052-2509
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Deflettore	307-2573
29	1	Leva di ritegno	052-2846
30	1	Perno	052-8115
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Spina elastica	304-3654
34	1	Spina elastica	304-3653
35	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.40

FK 2015 R.40 · 052-642140 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina elastica	304-3654
30	1	Spina elastica	304-3653
31	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.41

FK 2015 R.41 · 052-642141 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	1	Impugnatura completa	052-2500
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Silenziatore	307-2570
26	1	Fascetta di serraggio	052-2509
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Deflettore	307-2573
29	1	Leva di ritegno	052-2846
30	1	Perno	052-8115
31	1	Vite	308-100105
32	1	Dado	308-110020
33	1	Spina elastica	304-3654
34	1	Spina elastica	304-3653
35	1	Molla di compressione	304-7501
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.50

FK 2015 R.50 · 052-642150 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2505
17	1	Grilletto	307-2571
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	2	Protezione dell’impugnatura	307-2568
22	1	Spina elastica	304-3544
23	1	Molla	304-7046
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.60

FK 2015 R.60 · 052-642160 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2505
16	1	Grilletto	307-2571
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
21	1	Spina elastica	304-3544
22	1	Molla	304-7046
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Leva di ritegno	052-2846
26	1	Perno	052-8115
27	1	Vite	308-100105
28	1	Dado	308-110020
29	1	Spina elastica	304-3654
30	1	Spina elastica	304-3653
31	1	Molla	304-7501
15	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.61

FK 2015 R.61 · 052-642161 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
15	1	Leva di ritegno	052-2846
16	1	Perno	052-8115
17	1	Vite	308-100105
18	1	Dado	308-110020
19	1	Spina elastica	304-3654
20	1	Spina elastica	304-3653
21	1	Molla	304-7501
22	1	Impugnatura completa	052-2505
23	1	Grilletto	307-2571
24	1	Spina elastica	304-3532
25	1	Valvola	052-7532
26	1	Sfera	307-2088
27	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
28	1	Spina elastica	304-3544
29	1	Molla	304-7046
30	1	Raccordo	306-0228
31	1	Anello di tenuta	313-531775
32	1	Silenziatore	307-2570
33	1	Chiusura di serraggio	306-0489
34	1	Fascetta di serraggio	052-2509
35	1	Deflettore	307-2573
14	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.64

FK 2015 R.64 · 052-642164 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2555
15	2	Elemento dell'impugnatura	052-2557
16	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
17	1	Coperchio	307-2574
18	1	Grilletto	052-2558
19	2	Spina	304-3444
20	1	Spina elastica	304-3650
21	1	Valvola	052-7532
22	1	Sfera	307-2088
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	2	Molla	304-7540
26	1	Molla	304-7541
28	1	Leva di ritegno	052-2846
29	1	Perno	052-8115
30	1	Vite	308-100105
31	1	Dado	308-110020
32	1	Spina elastica	304-3654
33	1	Spina elastica	304-3653
34	1	Molla	304-7501
35	1	Silenziatore	307-2570
36	1	Fascetta di serraggio	052-2509
37	1	Chiusura di serraggio	306-0489
38	1	Deflettore	307-2573
27	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.70

FK 2015 R.70 · 052-642170 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2500
17	1	Grilletto	307-2556
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	1	Tappo	052-2510
22	1	Molla	304-7535
23	1	Tappo	318-0206 21 00
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7880


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.71

FK 2015 R.71 · 052-642171 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2504
13	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2500
15	1	Grilletto	307-2556
16	1	Spina	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Tappo	052-2510
20	1	Molla	304-7535
21	1	Tappo	318-0206 21 00
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
25	2	Anello paracolpi	307-2043
26	1	Silenziatore	307-2570
27	1	Fascetta di serraggio	052-2509
28	1	Chiusura di serraggio	306-0489
29	1	Deflettore	307-2573
24	1	Cappuccio a vite completo	052-7880


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.80

FK 2015 R.80 · 052-642180 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2505
17	1	Grilletto	307-2571
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	2	Protezione dell’impugnatura	307-2568
22	1	Spina elastica	304-3544
23	1	Molla	304-7046
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2015 R.81

FK 2015 R.81 · 052-642181 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7854
3	1	Pistone	052-7855
4	1	Distributore tubolare	052-7877
5	1	Corpo del distributore	052-7856
6	1	Anello del corpo di comando	052-7876
7	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7857
8	1	Spina	304-3635
9	1	Tampone	307-2563
10	1	Anello	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Flangia di serraggio	052-2503
13	4	Vite	308-060450
15	2	Anello paracolpi	307-2043
16	1	Impugnatura completa	052-2505
17	1	Grilletto	307-2571
18	1	Spina elastica	304-3532
19	1	Valvola	052-7532
20	1	Sfera	307-2088
21	2	Protezione dell'impugnatura	307-2568
22	1	Spina elastica	304-3544
23	1	Molla	304-7046
24	1	Raccordo	306-0228
25	1	Anello di tenuta	313-531775
26	1	Silenziatore	307-2570
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Fascetta di serraggio	052-2509
29	1	Deflettore	307-2573
14	1	Cappuccio a vite completo	052-7878

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2563 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.