
9 Explosionszeichnung FK 2020 R.51

FK 2020 R.51 · 052-642251 · R 25 x 75. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.



10 Ersatzteile

Pos.	Anz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse	052-7762
2	1	Zylinder	052-2700
3	1	Kolben	052-1902
4	1	Rohrschieber	052-1904
5	1	Steuergehäuse	052-2703
6	1	Puffer komplett	052-2707
7	1	Stift	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-Ring	307-2478
10	1	Spannflansch	052-2514
11	4	Schraube	308-060450
12	1	Griff komplett	052-2525
13	1	Drücker	307-2571
14	1	Spannstift	304-3532
15	1	Ventil	052-7532
16	1	Kugel	307-2088
17	1	Dichtring	313-531775
18	1	Feder	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spannhülse	304-3544
21	2	Griffschutz	307-2568
23	2	Prellring	307-2043
24	1	Schalldämpfer	307-2572
25	1	Spannband	052-2529
26	1	Spannschloß	306-0489
27	1	Umlenkung	307-2573
22	1	Schraubkappe komplett	052-1925

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch der Steuerung der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 052-2707 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Ersatzteile anhand der Artikelnummer dieser Ausführung bestellen.