
9 Explosietekening FK 2020 R.20

FK 2020 R.20 · 052-642220 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-2849
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	1	Borghendel	052-2846
24	1	Spanstift	304-3654
25	1	Spanstift	304-3653
26	1	Pen	052-8115
27	1	Veer	304-7501
28	1	Schroef	308-100105
29	1	Moer	308-110020
22	1	Borgkap compleet	052-2520


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.21

FK 2020 R.21 · 052-642221 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-2849
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	1	Borghendel	052-2846
24	1	Spanstift	304-3654
25	1	Spanstift	304-3653
26	1	Pen	052-8115
27	1	Veer	304-7501
28	1	Schroef	308-100105
29	1	Moer	308-110020
30	1	Spanband	052-2529
31	1	Spansluiting	306-0489
32	1	Afbuigstuk	307-2573
33	1	Geluiddemper	307-2572
22	1	Borgkap compleet	052-2520


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.24

FK 2020 R.24 · 052-642224 · S 22 x 82,5. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-2849
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2565
13	2	Greepdeel	052-2557
14	2	Handgreepbescherming	307-2568
15	1	Deksel	307-2574
16	1	Trekker	052-2558
17	2	Spanstift	304-3532
18	1	Spanstift	304-3650
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Afdichtring	313-531775
23	2	Veer	304-7540
24	1	Veer	304-7541
26	1	Borghendel	052-2846
27	1	Spanstift	304-3654
28	1	Spanstift	304-3653
29	1	Pen	052-8115
30	1	Veer	304-7501
31	1	Schroef	308-100105
32	1	Moer	308-110020
33	1	Geluiddemper	307-2572
34	1	Spanband	052-2529
35	1	Spansluiting	306-0489
36	1	Afbuigstuk	307-2573
25	1	Borgkap compleet	052-2520


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.50

FK 2020 R.50 · 052-642250 · R 25 x 75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7762
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	2	Stootring	307-2043
22	1	Schroefkap compleet	052-1925


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.51

FK 2020 R.51 · 052-642251 · R 25 x 75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7762
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	2	Stootring	307-2043
24	1	Geluiddemper	307-2572
25	1	Spanband	052-2529
26	1	Spansluiting	306-0489
27	1	Afbuigstuk	307-2573
22	1	Schroefkap compleet	052-1925


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.60

FK 2020 R.60 · 052-642260 · R 25 x 75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7762
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	1	Borghendel	052-2846
24	1	Spanstift	304-3654
25	1	Spanstift	304-3653
26	1	Pen	052-8115
27	1	Veer	304-7501
28	1	Schroef	308-100105
29	1	Moer	308-110020
22	1	Borgkap compleet	052-2520


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.61

FK 2020 R.61 · 052-642261 · R 25 x 75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7762
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	1	Borghendel	052-2846
24	1	Spanstift	304-3654
25	1	Spanstift	304-3653
26	1	Pen	052-8115
27	1	Veer	304-7501
28	1	Schroef	308-100105
29	1	Moer	308-110020
30	1	Spanband	052-2529
31	1	Spansluiting	306-0489
32	1	Afbuigstuk	307-2573
33	1	Geluiddemper	307-2572
22	1	Borgkap compleet	052-2520


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.64

FK 2020 R.64 · 052-642264 · R 25 x 75. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7762
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2565
13	2	Greepdeel	052-2557
14	2	Handgreepbescherming	307-2568
15	1	Deksel	307-2574
16	1	Trekker	052-2558
17	2	Spanstift	304-3532
18	1	Spanstift	304-3650
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Afdichtring	313-531775
23	2	Veer	304-7540
24	1	Veer	304-7541
26	1	Borghendel	052-2846
27	1	Spanstift	304-3654
28	1	Spanstift	304-3653
29	1	Pen	052-8115
30	1	Veer	304-7501
31	1	Schroef	308-100105
32	1	Moer	308-110020
33	1	Geluiddemper	307-2572
34	1	Spanband	052-2529
35	1	Spansluiting	306-0489
36	1	Afbuigstuk	307-2573
25	1	Borgkap compleet	052-2520


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.90

FK 2020 R.90 · 052-642290 · S 25 x 108. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7486
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichtring	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	1	Borghendel	052-2846
24	1	Spanstift	304-3654
25	1	Spanstift	304-3653
26	1	Pen	052-8115
27	1	Veer	304-7501
28	1	Schroef	308-100105
29	1	Moer	308-110020
22	1	Borgkap compleet	052-2521


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.91

FK 2020 R.91 · 052-642291 · S 25 x 108. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7486
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2525
13	1	Trekker	307-2571
14	1	Spanstift	304-3532
15	1	Ventiel	052-7532
16	1	Kogel	307-2088
17	1	Afdichting	313-531775
18	1	Veer	304-7046
19	1	Nippel	306-0228
20	1	Spanstift	304-3544
21	2	Handgreepbescherming	307-2568
23	1	Borghendel	052-2846
24	1	Spanstift	304-3654
25	1	Spanstift	304-3653
26	1	Pen	052-8115
27	1	Veer	304-7501
28	1	Schroef	308-100105
29	1	Moer	308-110020
30	1	Spanband	052-2529
31	1	Spansluiting	306-0489
32	1	Afbuigstuk	307-2573
33	1	Geluiddemper	307-2572
22	1	Borgkap compleet	052-2521


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.

9 Explosietekening FK 2020 R.94

FK 2020 R.94 · 052-642294 · S 25 x 108. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1	1	Bus	052-7486
2	1	Cilinder	052-2700
3	1	Zuiger	052-1902
4	1	Buisvormige schuif	052-1904
5	1	Ventielhuis	052-2703
6	1	Complete buffer	052-2707
7	1	Pen	304-3632
8	1	Ring	307-2527
9	1	O-ring	307-2478
10	1	Klemflens	052-2514
11	4	Schroef	308-060450
12	1	Complete handgreep	052-2565
13	2	Greepdeel	052-2557
14	2	Handgreepbescherming	307-2568
15	1	Deksel	307-2574
16	1	Trekker	052-2558
17	2	Spanstift	304-3532
18	1	Spanstift	304-3650
19	1	Ventiel	052-7532
20	1	Kogel	307-2088
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Afdichtring	313-531775
23	2	Veer	304-7540
24	1	Veer	304-7541
26	1	Borghendel	052-2846
27	1	Spanstift	304-3654
28	1	Spanstift	304-3653
29	1	Pen	052-8115
30	1	Veer	304-7501
31	1	Schroef	308-100105
32	1	Moer	308-110020
33	1	Geluiddemper	307-2572
34	1	Spanband	052-2529
35	1	Spansluiting	306-0489
36	1	Afbuigstuk	307-2573
25	1	Borgkap compleet	052-2521

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van de besturing kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 052-2707.

Varianten en onderdelen bestellen
Bestel onderdelen met het artikelnummer van deze uitvoering.