
9 Vue éclatée FK 2

FK 2 : Vue schématique pour identifier les pièces, non à l'échelle. Les liens bleus ouvrent l'article correspondant dans la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-0501
1b	1	Douille	052-0502
1c	1	Douille	052-0503
1d	1	Douille	052-0504
2	1	Cylindre	052-0550
3	1	Piston	052-0382
4	1	Couvercle de cylindre	052-0383
5	1	Tiroir tubulaire	052-0384
6	1	Tampon	307-2505
7	1	Bague conique	307-2115
8	1	Poignée complète	052-0525
9	1	Goupille cylindrique	304-3442
10	1	Gâchette	052-0057
11	1	Soupape	052-0116
12	1	Bille	307-1987
13	1	Ressort de compression	304-7018
14	1	Raccord	306-0223
15	1	Bouchon	306-0202
16	1	Goupille	303-1282
17	1	Bague	307-2559
18	1	Écrou de serrage	052-0527
19	1	Silencieux	307-2538
20	1	Capuchon fileté	052-8403
21	2	Bague amortisseuse	307-2114

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer également le tampon 307-2505 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
052-59081 : douille 1a ; 052-59082 : douille 1b ; 052-59083 : douille 1c ; 052-59084 : douille 1d. Le capuchon vissé 20 et les deux bagues de choc 21 s'appliquent aux quatre versions. Indiquer le numéro d'article et l'emmanchement à la commande.