
9 Vue éclatée FK 3.3

FK 3.3 : Vue éclatée schématique pour identifier les pièces, non à l’échelle. Les références de la liste des pièces font foi. Les références bleues ouvrent la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille – RS 17,5	052-0501
1b	1	Douille – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Douille – RS 20	052-0503
1d	1	Douille – R 20 × 60	052-0504
2	1	Cylindre	052-0563
3	1	Piston	052-0392
4	1	Couvercle de cylindre	052-0383
5	1	Tiroir tubulaire	052-0384
6	1	Tampon	307-2505
7	1	Poignée complète	052-0525
8	1	Goupille cylindrique	303-1282
9	1	Bague	307-2559
10	1	Écrou de serrage	052-0527
11	1	Silencieux	307-2538
12	1	Capuchon à ressort	304-7183
13	1	Gâchette	052-0057
14	1	Goupille	304-3442
15	1	Soupape	052-0116
16	1	Bille	307-1987
17	1	Ressort	304-7018
18	1	Bouchon	306-0202
19	1	Raccord	306-0223

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l’ancien tampon lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer également le tampon 307-2505 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
052-60531 : douille 1a ; 052-60532 : douille 1b ; 052-60533 : douille 1c ; 052-60534 : douille 1d. Le dispositif de retenue à ressort 12 convient aux quatre versions. Indiquer la référence et l’emmanchement lors de la commande.