
9 Vue éclatée FK 4 W

FK 4 W : Vue schématique pour identifier les pièces, non à l'échelle. La liste des pièces de cette version fait foi. Les références bleues ouvrent la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Douille	052-0501
2	1	Cylindre	052-0500
3	1	Piston	052-0549
4	1	Couvercle de cylindre	052-0274
5	1	Tiroir tubulaire	052-0238
6	1	Tampon	307-2504
7	1	Bague conique	307-2115
8	1	Poignée complète	052-0505
9	1	Goupille cylindrique	304-3442
10	1	Gâchette	052-0057
11	1	Soupape	052-0117
12	1	Bille	307-1987
13	1	Ressort de compression	304-7018
14	1	Raccord	306-0223
15	1	Bouchon	306-0202
16	1	Goupille	304-3630
17	1	Bague	307-2545
18	1	Écrou de serrage	052-0517
19	1	Collier d'échappement	304-7254
20	1	Capuchon fileté	052-8403
21	2	Bague amortisseuse	307-2114
22	1	Goupille	304-3628
23	1	Joint torique	307-2167

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement de la distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
052-59181A : douille position 1 pour RS 17,5. Utiliser le capuchon vissé position 20 et deux bagues de butée position 21. Indiquer la référence et l'emmanchement lors de la commande.