
9 Vue éclatée FK 6

FK 6 : Vue comparative schématique avec FK 4 pour identifier les pièces, non à l'échelle. Le silencieux (19) figure dans le dessin principal. La liste indique les pièces FK 6 ; les liens bleus ouvrent la boutique.



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille	052-0501
1c	1	Douille	052-0503
2	1	Cylindre	052-05461
3	1	Piston	052-0569
4	1	Couvercle de cylindre	052-0284
5	1	Tiroir tubulaire	052-0238
6	1	Tampon	307-2504
7	1	Bague conique	307-2115
8	1	Poignée complète	052-0535
9	1	Goupille cylindrique	304-3442
10	1	Gâchette	052-0057
11	1	Soupape	052-0117
12	1	Bille	307-1987
13	1	Ressort de compression	304-7018
14	1	Raccord	306-0223
15	1	Bouchon	306-0202
16	1	Goupille	304-3630
17	1	Bague	307-2545
18	1	Écrou de serrage	052-05071
19	1	Silencieux	307-2537
20	1	Capuchon fileté	052-8403
21	2	Bague amortisseuse	307-2114
22	1	Goupille	304-3628
23	1	Joint torique	307-2167

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle de cylindre peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2504 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
052-60472A : douille 1a ; 052-60473A : douille 1c. Le capuchon vissé 20 et les deux bagues de butée 21 conviennent aux deux versions. Indiquer la référence et l'emmanchement lors de la commande.