
9 Explosietekening FK 702.4

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Bus R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Bus RK 13	052-8249
2	1	Cilinder	052-0024
3	1	Zuiger	052-0025
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Complete handgreep	052-0301
10	1	Klemmoer	052-0101
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Trekker	052-0309
14	1	Veer	304-7103
15	1	Pen	303-1272
16	1	Pen	303-1273
17	1	Ventiel	052-0305
18	1	Ventielbus	052-0308
19	1	O-ring	307-2152
20	1	Getande ring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Nippel	052-0219
23	1	Afdichtring OK-3/8	313-531773


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503.

Varianten en onderdelen bestellen
Alternatieve bussen 1a t/m 1d volgens de variantentabel. Nippel 052-0219 met afdichtring 23 (313-531773) hoort bij de standaarduitvoering. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0301).

9 Explosietekening FK 702.4A

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Bus R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Bus RK 13	052-8249
2	1	Cilinder	052-0024
3	1	Zuiger	052-0025
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Complete handgreep	052-0301
10	1	Klemmoer	052-0101
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Trekker	052-0309
14	1	Veer	304-7103
15	1	Pen	303-1272
16	1	Pen	303-1273
17	1	Ventiel	052-0305
18	1	Ventielbus	052-0308
19	1	O-ring	307-2152
20	1	Getande ring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Regeling	052-0097

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503.

Varianten en onderdelen bestellen
Alternatieve bussen 1a t/m 1d volgens de variantentabel. Regeling 052-0097 vervangt nippel 052-0219 en afdichtring 313-531773. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0301). O-ring 21 aan het ventiel blijft aanwezig.