
9 Sprängskiss FK 703.4

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning R 12,7x55	052-0040
1b	1	Bussning R 12,7x50	052-0073
1c	1	Bussning R 14,3x50	052-8247
1d	1	Bussning RS 14,3	052-8248
1e	1	Bussning RK 13	052-8249
2	1	Cylinder	052-0034
3	1	Kolv	052-0015
4	1	Undre lock	052-0053
5	1	Styrplatta	307-2501
6	1	Övre lock	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2503
9	1	Handtag, kpl.	052-0301
10	1	Klämmutter	052-0101
11	1	Ljuddämpare	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Avtryckare	052-0309
14	1	Fjäder	304-7103
15	1	Stift	303-1272
16	1	Stift	303-1273
17	1	Ventil	052-0305
18	1	Ventilbussning	052-0308
19	1	O-ring	307-2152
20	1	Tandring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Nippel	052-0219
23	1	Tätningsring OK-3/8	313-531773

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2503-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Hylsalternativ enligt varianttabell. Nippel 052-0219 med tätningsring 23 (313-531773) är standard. Handtaget (9) finns även komplett (052-0301).

9 Sprängskiss FK 703.4A

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning R 12,7x55	052-0040
1b	1	Bussning R 12,7x50	052-0073
1c	1	Bussning R 14,3x50	052-8247
1d	1	Bussning RS 14,3	052-8248
1e	1	Bussning RK 13	052-8249
2	1	Cylinder	052-0034
3	1	Kolv	052-0015
4	1	Undre lock	052-0053
5	1	Styrplatta	307-2501
6	1	Övre lock	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2503
9	1	Handtag, kpl.	052-0301
10	1	Klämmutter	052-0101
11	1	Ljuddämpare	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Avtryckare	052-0309
14	1	Fjäder	304-7103
15	1	Stift	303-1272
16	1	Stift	303-1273
17	1	Ventil	052-0305
18	1	Ventilbussning	052-0308
19	1	O-ring	307-2152
20	1	Tandring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Reglering	052-0097

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2503-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Hylsalternativ enligt varianttabell. Regel 052-0097 ersätter nippel 052-0219 och tätningsring 313-531773. Handtaget (9) finns även komplett (052-0301). O-ringen 21 på ventilen förblir på plats.