
9 Explosietekening FK 703.5

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Bus R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Bus RK 13	052-8249
2	1	Cilinder	052-0034
3	1	Zuiger	052-0015
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Complete handgreep	052-0095
10	1	Klemmoer	052-0103
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Trekker	052-0057
14	1	Veer	304-7018
15	1	Pen	304-3442
16	1	Kogel	307-1987
17	1	Ventiel	052-0116
18	1	Plug	306-0202
19	1	Nippel	306-0223
20	1	Afdichtring OK-1/2	313-531774


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503.

Varianten en onderdelen bestellen
Alternatieve bussen volgens de variantentabel. Nippel 306-0223: G 3/8 binnendraad. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0095).

9 Explosietekening FK 703.5A

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.



10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Bus R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Bus RK 13	052-8249
2	1	Cilinder	052-0034
3	1	Zuiger	052-0015
4	1	Onderdeksel	052-0053
5	1	Verdeelplaat	307-2501
6	1	Bovendeksel	052-0052
7	1	Pen	304-5646
8	1	Buffer	307-2503
9	1	Complete handgreep	052-0095
10	1	Klemmoer	052-0103
11	1	Geluiddemper	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Trekker	052-0057
14	1	Veer	304-7018
15	1	Pen	304-3442
16	1	Kogel	307-1987
17	1	Ventiel	052-0116
18	1	Plug	306-0202
19	1	Regeling	052-0097

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of verdeelplaat kan de hamer beschadigen. Vervang daarom bij deze werkzaamheden altijd buffer 307-2503.

Varianten en onderdelen bestellen
Alternatieve bussen volgens de variantentabel. A: regeling 052-0097 vervangt nippel 306-0223 en afdichtring 313-531774. Handgreep (9) is ook compleet verkrijgbaar (052-0095).