9 Sprängskiss FK 703.5

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning R 12,7 x 55	052-0040
1b	1	Bussning R 12,7 x 50	052-0073
1c	1	Bussning R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Bussning RK 13	052-8249
2	1	Cylinder	052-0034
3	1	Kolv	052-0015
4	1	Undre lock	052-0053
5	1	Styrplatta	307-2501
6	1	Övre lock	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2503
9	1	Komplett handtag	052-0095
10	1	Klämmutter	052-0103
11	1	Ljuddämpare	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Avtryckare	052-0057
14	1	Fjäder	304-7018
15	1	Stift	304-3442
16	1	Kula	307-1987
17	1	Ventil	052-0116
18	1	Plugg	306-0202
19	1	Nippel	306-0223
20	1	Tätningsring OK-1/2	313-531774

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2503-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Hylsalternativ enligt varianttabell. Nippel 306-0223: G 3/8 inuti. Handtaget (9) finns även komplett (052-0095).

9 Sprängskiss FK 703.5A

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1b	1	Bussning R 12,7 x 50	052-0073
1c	1	Bussning R 14,3 x 50	052-8247
1d	1	Bussning RK 13	052-8249
2	1	Cylinder	052-0034
3	1	Kolv	052-0015
4	1	Undre lock	052-0053
5	1	Styrplatta	307-2501
6	1	Övre lock	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2503
9	1	Komplett handtag	052-0095
10	1	Klämmutter	052-0103
11	1	Ljuddämpare	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Avtryckare	052-0057
14	1	Fjäder	304-7018
15	1	Stift	304-3442
16	1	Kula	307-1987
17	1	Ventil	052-0116
18	1	Plugg	306-0202
19	1	Reglering	052-0097

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2503-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Hylsalternativ enligt varianttabell. S: Regel 052-0097 ersätter nippel 306-0223 och tätningsring 313-531774. Handtaget (9) finns även komplett (052-0095).