
# Explosionszeichnung FK 714.4

Schematische Teilezuordnung. Blaue Links öffnen Ersatzteile im Shop.




## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Buchse R 10,3 x 36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Buchse R 10,0 | 052-7235 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-0173 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-0352 |
| 4 | 1 | Rohrschieber | 052-0354 |
| 5 | 1 | Zylinderdeckel | 052-0343 |
| 6 | 1 | Stift | 304-3431 |
| 7 | 1 | Puffer | 307-2541 |
| 8 | 1 | Griff komplett | 052-0300 |
| 9 | 1 | Klemmmutter | 052-0058 |
| 10 | 1 | Schalldämpfer | 307-2540 |
| 11 | 1 | O-Ring | 307-2439 |
| 12 | 1 | Drücker | 052-0309 |
| 13 | 1 | Stift | 303-1272 |
| 14 | 1 | Stift | 303-1273 |
| 15 | 1 | Ventil | 052-0305 |
| 16 | 1 | O-Ring | 307-2445 |
| 17 | 1 | Zackenring | 304-5292 |
| 18 | 1 | Druckfeder | 304-7103 |
| 19 | 1 | Nippel | 052-0219 |
| 20 | 1 | Dichtring OK-3/8 | 313-531773 |
| 21 | 1 | Schlauch ohne Kupplung | 330-0160 |
| 22 | 1 | Kupplung | 306-0805 |

### HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

### HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Rohrschieber und Zylinderdeckel der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2541 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

### Varianten und Ersatzteilbestellung

Buchse 052-7233 für R 10,3 × 36. Die ältere R-10,0-Buchse 052-7235 ist nur eine Ersatzteilalternative; diese Anleitung gilt für Artikel 052-60920. Nippel 052-0219 am Griff gemäß Zeichnung. Der Griff (8) ist auch komplett erhältlich (052-0300). Anschlusszubehör ohne Abbildung: Schlauch (21) und Kupplung (22).