
9 Rozkreslení FK 7 R.1

FK 7 R.1 · 052-61731 · R 25 × 75. Aktuální rukojeť 052-8330. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
16	1	Pouzdro sekáče	052-7872
1	1	Kompletní rukojeť	052-8330
2	1	Tlačná pružina	304-7535
3	1	Kulička	307-2088
4	1	Ventil	052-7021
5	1	Sítko	304-5069
6	1	Spoušť	052-0057
7	1	Kolík	304-3442
8	1	Vsuvka	306-0223
9	1	Tlumič nárazů	307-2564
10	1	Kolík	304-3635
11	1	Víko	052-7888
12	1	Řídicí těleso	052-7887
13	1	Trubkové šoupátko	052-0294
14	1	Válec	052-7885
15	1	Píst	052-7886
17	1	Kroužek	307-2516
18	1	Upínací matice	052-2830
21	1	Těsnicí kroužek	313-531774
20	1	Kroužek	307-2043
19	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Od 2021 kompletní rukojeť 052-8330 nahrazuje rukojeť 052-8320. Nová kompletní rukojeť pasuje i na starší kladiva. Stará rukojeť: spoušť 307-2049. Nová rukojeť: spoušť 052-0057. Nová rukojeť nezapadá do staré rukojeti. Před objednáním zkontrolujte provedení rukojeti.

9 Rozkreslení FK 7 R.2

FK 7 R.2 · 052-61732 · S 22 × 82,5. Aktuální rukojeť 052-8330. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko	052-7888
7	1	Tlumič nárazů	307-2564
8	1	Kroužek	307-2516
9	1	Upínací matice	052-2830
10	1	Válcový kolík	304-3635
11	1	Kompletní rukojeť	052-8330
12	1	Ventil	052-7021
13	1	Kolík spouště	304-3442
14	1	Sítko	304-5069
15	1	Tlačná pružina	304-7535
16	1	Vsuvka	306-0223
17	1	Spoušť	052-0057
18	1	Kulička	307-2088
27	1	Těsnicí kroužek	313-531774
20	1	Přídržná páka	052-2846
21	1	Tlačný kolík	052-8115
22	1	Pružný kolík	304-3653
23	1	Pružný kolík	304-3654
24	1	Tlačná pružina	304-7501
25	1	Šestihranný šroub	308-100105
26	1	Šestihranná matice	308-110020
19	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Od 2021 kompletní rukojeť 052-8330 nahrazuje rukojeť 052-8320. Nová kompletní rukojeť pasuje i na starší kladiva. Stará rukojeť: spoušť 307-2049. Nová rukojeť: spoušť 052-0057. Nová rukojeť nezapadá do staré rukojeti. Před objednáním zkontrolujte provedení rukojeti.