
9 Sprängskiss FK 9 R.1

FK 9 R.1 · 052-61741 · R 25 × 75. Nuvarande handtag 052-8330. Blå länkar öppnar reservdelarna i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhuslock	052-7857
7	1	Stift	304-3635
8	1	Husring	052-7876
9	1	Klämmutter	052-2830
10	1	Buffert	307-2563
11	1	Komplett handtag	052-8330
12	1	Tryckfjäder	304-7535
13	1	Kula	307-2088
14	1	Ventil	052-7021
15	1	Tätningsring	313-531774
16	1	Avtryckare	052-0057
17	1	Stift	304-3442
18	1	Nippel	306-0223
20	2	Anslagsring	307-2043
21	1	Ring	307-2516
19	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Ritningen visar aktuellt handtag 052-8330 med pusher 052-0057 och nippel 306-0223. Innan du beställer reservdelar, jämför verktygstyp, artikelnummer och befintlig konstruktionsstatus.

9 Sprängskiss FK 9 R.2

FK 9 R.2 · 052-61742 · S 22 × 82,5. Nuvarande handtag 052-8330. Blå länkar öppnar reservdelarna i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Styrhus	052-7807
5	1	Husring	052-7876
6	1	Rörslid	052-7877
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Ring	307-2516
9	1	Klämmutter	052-2830
10	1	Buffert	307-2563
11	1	Komplett handtag	052-8330
12	1	Tryckfjäder	304-7535
13	1	Kula	307-2088
14	1	Ventil	052-7021
15	1	Tätningsring	313-531774
16	1	Avtryckare	052-0057
17	1	Stift	304-3442
18	1	Nippel	306-0223
20	1	Mutter	308-110020
21	1	Skruv	308-100105
22	1	Fjäder	304-7501
23	1	Bult	052-8115
24	1	Spännstift	304-3653
25	1	Spännstift	304-3654
26	1	Låsspak	052-2846
27	1	Stift	304-3635
19	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Ritningen visar aktuellt handtag 052-8330 med pusher 052-0057 och nippel 306-0223. Innan du beställer reservdelar, jämför verktygstyp, artikelnummer och befintlig konstruktionsstatus.