
9 Vues éclatées ST 02 R

ST 02 R – référence 052-5042. Vue éclatée propre à cette version pour identifier les pièces, sans cotation. Les liens bleus ouvrent les pièces de rechange.




10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-7591
2	1	Tige de piston	052-8052
3	1	Douille de guidage	052-7594
4	1	Presse-étoupe	052-8056
5	1	Rondelle racleuse	052-8058
6	2	Joint antipoussière	307-2050
7	1	Pivot	052-8042
8	1	Raccord fileté	052-7597
9	1	Écrou de pivot	052-8043
10	1	Collier d’échappement	304-7215
11	1	Bague de commande	052-8034
12	1	Couvercle inférieur de commande	052-8035
13	1	Plaque de distribution	052-8036
14	1	Couvercle supérieur de commande	052-8038
15	1	Contre-écrou	052-8069
16	1	Capot complet	052-8194
17	1	Tige de soupape	052-8197
18	1	Bille	307-2084
19	1	Ressort	304-7015
20	1	Bouchon	306-0200
21	1	Levier	052-8047
22	1	Goupille	304-3449
23	1	Joint torique	307-2045
24	1	Coude	304-6431
25	1	Garniture d’étanchéité	052-2991
26	1	Goupille	304-3432

Variantes et commande de pièces
Tige de piston ronde (2), emmanchement MK 1. Deux joints antipoussière (6). Le capot (16, 052-8194) est aussi disponible complet. Livraison sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 02 R, référence 052-5042, et la référence de la pièce.

9 Vues éclatées ST 02 V

ST 02 V – référence 052-5043



10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-7591
2	1	Tige de piston	052-8053
3	1	Douille de guidage	052-7595
4	1	Presse-étoupe	052-8057
5	1	Rondelle racleuse	052-8059
6	2	Joint antipoussière	307-2051
7	1	Pivot	052-8042
8	1	Raccord fileté	052-7597
9	1	Écrou de pivot	052-8043
10	1	Collier d'échappement	304-7215
11	1	Bague de commande	052-8034
12	1	Couvercle inférieur de commande	052-8035
13	1	Plaque de distribution	052-8036
14	1	Couvercle supérieur de commande	052-8038
15	1	Contre-écrou	052-8069
16	1	Capot complet	052-8194
17	1	Tige de soupape	052-8197
18	1	Bille	307-2084
19	1	Ressort	304-7015
20	1	Bouchon	306-0200
21	1	Levier	052-8047
22	1	Goupille	304-3449
23	1	Joint torique	307-2045
24	1	Coude	304-6431
25	1	Garniture d'étanchéité	052-2991
26	1	Goupille	304-3432
27	1	Goupille élastique	304-3427

Variantes et commande de pièces
Tige de piston carrée (2), emmanchement MK 1. Deux joints antipoussière (6). Le capot (16, 052-8194) est aussi disponible complet. Livraison sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 02 V, référence 052-5043, et la référence de la pièce.